













Calques, Types & épaisseurs de traits

Liste de calques	Types de traits	Epaisseurs de traits	
		à 2%	à 5%
Calques - 3 vues			
- Traits vus		0.30	0.50
- Traits cachés		0.20	0.30
- Constructions		0.05	0.05
- Traits d'axes		0.05	0.05
- Cotations		0.05	0.05
- Infos coupes		0.5	0.8
- Textes		0.05	0.05
- Traits dessus		0.10	0.20
Calques - Coupes			
- Contours coupes		0.5	0.8
- Hachures		0.05	0.05
Calques - Présentations			
- Cadre & cartouche		0.5	0.8
- Fenêtres		0.05	0.05